

PressurePro Čistič fasád, gel RM 43

Účinný čistič fasád s gelovým složením. Odstraňuje saze, olej, mastnotu a ekologické skvrny. Vhodné pro fasády s kamenem, cihlou, hrubou omítkou, plastem, dřevem a sklem.

Hodnota pH 13.8
V koncentrátu



Vlastnosti

- Efektivní prostředek pro čištění vysokotlakými čističi
- Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
- Ideální pro čištění kamenných, klinkrových, plastových, dřevěných, skleněných fasád a hrubých omítek.
- Velmi dobrá přilnavost i na kolmém povrchu díky gelové struktuře
- Šetrný k materiálům
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Možnosti zpracování

- Vysokotlaký čistič
- Postřikovače

Použití

Stavebnictví	Čištění fasád
Čištění budov	Čištění fasád
Obce	Čištění fasád

Technické údaje

Velikost balení	Jednotka balení	Objednávací číslo
20 l	1 Kusy	6.295-447.0

Použití

Vysokotlaký čistič

- Nastavit dávkování a teplotu na zařízení.
- Nanášet nízkotlakem.
- Nechat působit.
- Doba působení 5-10 min, podle stupně znečištění.
- Povrch dobře opláchnout čistou vodou.

Postřikovač

- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Objekt zcela smáčet produktem.
- Nechat působit.
- Doba působení 5-10 min, podle stupně znečištění.
- Povrch dobře opláchnout čistou vodou.



Instrukce pro zpravování

- Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Čistící roztok nenechat zaschnout.
- Nenechat působit na hliník déle než 10 min.

Varování a bezpečnostní doporučení v souladu se směrnicí EU

- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Dávkování a vydatnost

Objem	Druh čištění	Dávkování	Vydatnost
1000 g	Vysokotlaký čistič	6 %	44 m ²
1000 g	Postřikovač	6 – 8 %	185 m ²